



Câmara Municipal de Japaraíba

Rua Nossa Senhora do Rosário, 26 - Centro- CEP: 35580-000

e-mail: cac@japaraiba.cam.mg.gov.br

Telefax: (37) 3354-1174 - Japaraíba - Estado de Minas Gerais

REQUERIMENTO Nº 027/2017

O Vereador infra assinado, na forma regimental, requer, consultado o Plenário, seja enviado ofício ao Chefe do Poder Executivo Municipal, encaminhando o presente Requerimento, que solicita ao mesmo que envie a esta Casa, informações sobre a Estação de Tratamento de Esgoto – ETE de Japaraíba.

JUSTIFICATIVA

O presente requerimento tem o intuito de obter melhores informações da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE de Japaraíba, considerando algumas constatações realizadas através de visita “in loco” naquele local.

Considerando a iminente construção de uma nova ETE no Distrito de Capoeirão, este Vereador resolveu por bem realizar uma visita na ETE do Município.

No entanto, após a citada visita, algumas situações merecem uma melhor explicação, até para que, sendo necessário, possa o Município realizar os devidos reparos, tanto na ETE do Município, como na futura ETE a ser construída.

Sendo assim, ficam as seguintes indagações para serem respondidas pelo Município:

1 – Foi notado que o sistema de captação de gás não está em funcionamento e, ainda, com peças enferrujadas, indicando sua inatividade por um bom tempo. Portanto, requer informações sobre este sistema de gás, ou seja, qual a sua função e sua necessidade? Por outro lado, se for imprescindível, porque o mesmo não está em funcionamento? Caso não seja imprescindível, já que está inativo e parece não afetar o processo de tratamento, sua construção na ETE de Capoeirão se faz necessária?



Câmara Municipal de Japaraíba

Rua Nossa Senhora do Rosário, 26 - Centro- CEP: 35580-000

e-mail: cac@japaraiba.cam.mg.gov.br

Telefax: (37) 3354-1174 - Japaraíba - Estado de Minas Gerais

2 – Por outro lado, foi verificada a falta de uma grade de proteção sob o sistema de captação de esgoto, sendo que, devido a corrosão, a estrutura da grade acabou degradada e despencando. Considerando a falta da grade, a limpeza do sistema pode ficar prejudicada, já que a grade era o suporte para o funcionário transitar sobre o sistema. Portanto, existe alguma medida em andamento para que seja sanado este problema da estrutura, trazendo maior segurança ao funcionário responsável? Como tem sido feito a limpeza do sistema?

Portanto, serve o presente requerimento apenas para entender melhor o funcionamento da ETE, até para que se evite algum gasto desnecessário na construção de uma nova, além de requerer informações a respeito do reparo de grade que traz maior segurança a funcionário.

Conto com o apoio dos Nobres Colegas para a apreciação do presente Requerimento.

Sala das Comissões, 09 de outubro de 2017.

Geraldo Alexandre Lopes

Vereador